









Détails véhicule

VIN	VF3CUHNSS JY177000	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FB-735-PM	Modèle	2008 CROSSWAY PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/11/2018	Année	2018	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	23 926 km	Cylindrée	-	Capitonnage	61FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	20/09/2019	Parc	LIMAY		
					
					



Equipements génériques
Éléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours










Double clefs


Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 4.5 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 4.4 mm		-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 205/50/17 V Eté 6.5 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.2 mm		

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Porte
		Position	Avant			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Pour mémoire
3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Double clefs
		Position	Arrière			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Pour mémoire

5		Elément	Planche de bord	6		Elément	Jante spéciale 17"
		Position	-			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Pour mémoire
7		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Intensité	-				
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 4.5 Mm
 PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.2 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 4.4 Mm