

Détails véhicule

VIN	VF3CUHNSS JY152832	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FA-373-GD	Modèle	2008R CROSSWAY PTECH 130CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/09/2018	Année	2018	Couleur	EMERALD CRYSTAL META
Odometre	18 743 km	Cylindrée	-	Capitonnage	61FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation


Date d'évaluation	17/07/2019	Parc	LYON TEA		
					
					

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis AR	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Clef Plip	✓
CD ROM Navigation National	✓
CD ROM Navigation international	✓

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.3 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.3 mm	
Goodyear 205/50/17 V Eté 7.3 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 7.0 mm	

Dommages

1		Elément	Jante spéciale 17"	2		Elément	Jante spéciale 17"
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Smart Repair

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de hayon/malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de hayon/malle	Position	Arrière Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de hayon/malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de hayon/malle	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Monogramme de hayon/malle																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Monogramme de hayon/malle																								
Position	-																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.3 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.3 Mm
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 7.3 Mm
 Process kilométrage modifié