

Détails véhicule

VIN	VF3CUHNPN KY012493	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD-592-EQ	Modèle	2008 ALL PTECH 110 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	18/01/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	27 238 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/09/2019	Parc	LYON TEA		
					
					
					

Equipements génériques

--



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Boite à outils	✓
Cric	✓
Cache bagages	✓

Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 5.4 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 5.4 mm		Barum 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 7.0 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 6.8 mm		

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Spoiler
		Position	Avant			Position	Avant
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 16"	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Jante spéciale 16"																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 5.4 Mm
 PneuARG Goodyear 195/60/16 H 7.0 Mm
 PneuARD Goodyear 195/60/16 H 6.8 Mm
 PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 5.4 Mm
 PneuAR Barum 185/65/15 T 7.0 Mm
 Process kilométrage modifié