

Détails véhicule

VIN	VF3CUHNPJY189921	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FB-117-WX	Modèle	2008R CROSSWAY PTECH 110 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/11/2018	Année	2018	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	21 069 km	Cylindrée	-	Capitonnage	61FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/10/2019	Parc	MARTIGUES - FILIPPI
			
			
			

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques
Roue de secours	✓	Porte documents
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation
Outilage de bord	✓	Carnet de garantie
Triangle	✓	
Cric	✓	
Plage arrière	✓	

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 H Eté 6.2 mm		Goodyear 205/50/17 H Eté 6.0 mm		Goodyear 205/50/17 H Eté 7.0 mm
Goodyear 205/50/17 H Eté 7.0 mm		Goodyear 205/50/17 H Eté 6.7 mm		

Dommages

1		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	2	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Pare-choc complet Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
---	---	--	---	--	--

3  	Elément Garniture de hayon ou malle Position Inférieur Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	4  	Elément Hayon ou malle Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
5  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Monogramme de hayon/malle Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	6  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire
7  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture		

Commentaires

PneuAVD Goodyear 205/50/17 H 6.0 Mm
 PneuAR Goodyear 205/50/17 H 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 H 6.2 Mm
 PneuARD Goodyear 205/50/17 H 6.7 Mm
 PneuARG Goodyear 205/50/17 H 7.0 Mm