










Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSR KL042671	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-846-ZA	Modèle	5008 V2 ALL PTECH 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/05/2019	Année	2019	Couleur	EMERALD CRYSTAL META
Odometre	7 663 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	115
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation


Date d'évaluation	01/10/2019	Parc	NANTEUIL		
 		 		 	
 					

Equipements génériques
Éléments amovibles
Documents techniques

Double clefs


Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Été 6.5 mm



Michelin 225/55/18 V Été 6.3 mm



Michelin 225/55/18 V Été 6.8 mm

Michelin 225/55/18 V Été 6.7 mm

Dommages
1


Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

2


Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3


Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4


Elément	Capot
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

5	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Porte	6	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Prise en charge
		Position	Avant Gauche			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.8 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.7 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.5 Mm