










Détails véhicule

VIN	VF3CUHNPN KY031124	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-224-JM	Modèle	2008 GT LINE PTECH 110 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/04/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	2 864 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A2FS
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation



Date d'évaluation	04/07/2019	Parc	LYON TEA		
					
					
					
					

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓




Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.7 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.8 mm		Barum 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Goodyear 205/50/17 V Eté 6.9 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.8 mm		

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Hayon ou malle
		Position	Arrière			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Lustrage

3		Elément	Baguette de porte	4		Elément	Revêtement de bas de caisse
		Position	Arrière Droit			Position	Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation
5		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Intensité	-				
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuAR Barum 185/65/15 T 7.0 Mm
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.9 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.7 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.8 Mm
 PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.8 Mm