








Détails véhicule

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|--|--|-------------|
| VIN | VF3CUIYHYP KY098004 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | FH-322-BG | Modèle | SUV 2008 GT LINE BLUEHDI 100 S&S BVM5 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 18/06/2019 | Année | 2019 | Couleur | BLANC NACRÉ |
| Odometre | 5 169 km | Cylindrée | - | Capitonnage | A2FS |
| Carburant | Diesel | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 86 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|---|---|
| Date d'évaluation | 29/08/2019 | Parc | MARTIGUES - FILIPPI | | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| | | | |  |  |

Équipements génériques

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |








Éléments amovibles

| | |
|-----------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Cric | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Sur tapis ARD | ✓ |
| Sur tapis ARG | ✓ |
| Sur tapis AVD | ✓ |
| Sur tapis AVG | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnet de garantie | ✓ |

Pneumatiques

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|--------------------|
| Goodyear 205/50/17 V Été 6.8 mm |  |  |  | Goodyear 205/50/17 V Été 6.6 mm |  | -/- Galette 7.0 mm |
| Goodyear 205/50/17 V Été 7.0 mm |  |  |  | Goodyear 205/50/17 V Été 6.8 mm | | |

Dommages

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|--|-----------|-----------------|
|  | Élément | Hayon ou malle |  | Élément | Prise en charge |
| | Position | - | | Position | - |
| | Dommages | Enfoncement | | Dommages | - |
| | Intensité | - | | Intensité | - |
| | Opération | Réparation | | Opération | Peinture |

Commentaires

PneuAR -/-/ - Galette 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.6 Mm
PneuARG Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.8 Mm
PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.8 Mm