



PEUGEOT Peugeot 3008 3008 Active Busin: DY-074-VL

N° Chassis:	VF30UBHZMFS320178	Version:	
1ière MEC:	25/01/2016	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	116909	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Radio CD		Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Stockage GPS		Radar parking AR	
Stockage GPS	HD	Revêtements de sièges tissu/autres	
Clim. automatique		Phares	Phares Halogène
Ordinateur de bord			
Régulateur de vitesse			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?	DY-074-VL		
VIN correct ?	VF30UBHZMFS320178		

Degré d'usure

	215/60/16/99 H Métal léger			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 4,7 mm	AVD	Michelin: 5,2 mm
	ARG	Michelin: 7,2 mm	ARD	Michelin: 6,9 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Porte AVG, Griffes(s), Peindre



Pare-chocs AV, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffes(s), Peindre



Porte AVD, Griffe(s), Lustrage



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AVG, Griffe(s), Acceptable



Porte ARD, Griffe(s), Acceptable



Coffre, Griffe(s), Acceptable



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Peindre



Porte ARG, Griffe(s), Peindre



Aile ARD, Griffe(s), Lustrage



Aile AVG, Griffe(s), Lustrage



Coffre, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Griffe(s), Lustrage



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), E - Remplacer



Jante alu ARG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Aile ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

