



PEUGEOT 308 SW Access 1 6L BlueHDi 100: EC-319-JN

N° Chassis:	VF3LCBHYBGS138437	Version:	
1ière MEC:	3/06/2016	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	129054	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Break	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Radio CD	Cache bagages	
Clim. manuelle	Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord	Phares	Phares Halogène
Régulateur de vitesse		
Equipements corrects ?		
Garnissage correspondant ?		
Immatriculation correcte ?		
VIN correct ?		

Degré d'usure

	195/65/15/91 H Acier			
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 4,4 mm	AVD	Michelin: 5 mm
	ARG	Michelin: 5,7 mm	ARD	Michelin: 5,7 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Porte AVD, Griffe(s), Peindre			



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D. Bosse(s) et griffe(s). LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), Lustrage



Revêtement assise siège AVG, Brûlé, Smartrepaire



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AVG, Griffe(s), Acceptable



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Intérieur, Sale, Nettoyage chimique



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AVG, Griffe(s), Acceptable



Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Boitier rétroviseur ext G, Mauvaise réparation, Peindre

