



PEUGEOT 308 SW Active Business 1,6L BI: DX-893-JZ

N° Chassis:	VF3LCBHYBFS301128	Version:	
1ière MEC:	17/11/2015	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	80038	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Break	Couleur carrosserie	Violet
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	PAS OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

GPS	Radio
Stockage GPS	Accoudoir central AV
Stockage GPS	HD Cache bagages
Clim. automatique	Radar parking AR
Ordinateur de bord	Revêtements de sièges tissu/autres
Régulateur de vitesse	Phares
Volant multifonctions	
Volant cuir	
Equipements corrects ?	
Garnissage correspondant ?	
Immatriculation correcte ?	
VIN correct ?	

Phares Halogène

Degré d'usure

205/55/16/91 V Métal léger				
Pneus d'été:	AVG	Kleber: 5,3 mm	AVD	Kleber: 5,5 mm
	ARG	Kleber: 6 mm	ARD	Kleber: 5,9 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Phare antibrouillard G, Dégrafé, N - Dépose/Répose



Aile AVD, Griffe(s), Peindre



Jante alu ARG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Porte ARG, Griffe(s), Peindre



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alu ARD, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Bas de caisse ext G, Bosse(s) et griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Jante alu AVG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Répétiteur de rétroviseur D, Cassé, E - Remplacer



Jante alu AVD, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Entretien, Manque, Effectuer

