

Détails véhicule

VIN	VF3MCHZJ KS197818	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FH-267-BG	Modèle	3008 V2 ALL BHD1 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	18/06/2019	Année	2019	Couleur	BLANC NACRÉ
Odometre	9 883 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/10/2019	Parc	LYON TEA		
					
					

Équipements génériques

--

Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Boite à outils	✓
Cric	✓
Cache bagages	✓



Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef Carte	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Été 6.3 mm		Michelin 225/55/18 V Été 6.0 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 225/55/18 V Été 6.6 mm		Michelin 225/55/18 V Été 6.6 mm		

Dommages

1		Élément	Spoiler	2		Élément	Porte
		Position	Avant			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Lustrage

3	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Porte	4	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Prise en charge
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.6 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.6 Mm