










Détails véhicule

VIN	VF3M45GFR JS424812	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FC-289-YA	Modèle	3008 V2 ALL PTECH 180 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	02/01/2019	Année	2019	Couleur	ROUGE ULTIMATE METAL
Odometre	13 513 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/07/2019	Parc	LYON TEA		
					
					
					

Équipements génériques

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Été 6.0 mm		Michelin 225/55/18 V Été 5.8 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 225/55/18 V Été 6.4 mm		Michelin 225/55/18 V Été 6.4 mm		

Dommages

1		Élément	Pare-choc complet	2		Élément	Jante spéciale 18"
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair

3		Elément	Porte	4	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Prise en charge
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.8 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.4 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.4 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm