

Détails véhicule

VIN	VF7DDBHY6 JJ649374	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-782-SR	Modèle	C-ELYSEE BHDI 100 BVM CONFORT	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/04/2018	Année	2018	Couleur	BLEU NUIT
Odometre	43 563 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 4 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	98
Portes	4	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/09/2019	Parc	LIMAY		
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Roue de secours




Double clefs



Pneumatiques

Michelin 195/55/16 T Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 T Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 T Eté 6.4 mm



Michelin 195/55/16 T Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

2



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Forfait échange

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

DEKRA Automotive Solutions

5  ● ●	Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	6  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Enjoliveur 16' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire
7  ● ●	Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	8  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Enjoliveur 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire
9  ● ●	Elément Aile Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	10  ● ●	Elément Hayon ou malle Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
11  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Motif hayon ou malle Position - Dommages Usé Intensité - Opération Echange	12  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Monogramme de hayon/malle Position - Dommages Usé Intensité - Opération Echange
13  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Monogramme de hayon/malle Position Arrière Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	14  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture
15  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture		

Commentaires

PneuARD Michelin 195/55/16 T 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 T 6.4 Mm
 PneuAVG Michelin 195/55/16 T 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 195/55/16 T 5.0 Mm