



CITROEN C3 HDi 70 BVM Attracti: DH-621-CN

N° Chassis:	VF7SC8HR4EW534537	Version:	
1ière MEC:	27/06/2014	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	115015	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Couleur intérieur	NOIR
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Radio CD	Cache bagages
Clim. manuelle	Revêtements de sièges tissu/autres
Ordinateur de bord	Phares
Régulateur de vitesse	Phares Halogène
Equipements corrects ?	
Garnissage correspondant ?	
Immatriculation correcte ?	DH-621-CN
Immatriculation correcte ?	
VIN correct ?	
VIN correct ?	VF7SC8HR4EW534537

Degré d'usure

185/65/15/88 H Métal léger				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 3,7 mm	AVD	Michelin: 3,8 mm
	ARG	Michelin: 5,9 mm	ARD	Michelin: 5,6 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Clef de contact, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Aile ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte ARG, Griffe(s), Lustrage



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Carrosserie, Pas d'origine, Déletterage



Porte ARD, Griffe(s), Lustrage



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), E - Remplacer



Tableau de bord, Griffe(s), E - Remplacer



Intérieur, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Brûlé, Smartrepaire



Pavillon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

