

### Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSJ KS296420	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FJ-949-LA	Modèle	5008 V2 ALL PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	09/08/2019	Année	2019	Couleur	BLANC NACRÉ
Odometre	4 437 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	118
Portes	-	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/09/2019	Parc	MARTIGUES - FILIPPI
			
			
			

### Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnet de garantie	✓
Cache bagages	✓	Double clefs	✓

### Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 6.8 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 6.8 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 225/55/18 V Eté 6.8 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm		

### Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Avant Droit Rayure - Forfait réparation	Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Enfoncement - Réparation
2					

## DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Poignée de porte extérieure</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Poignée de porte extérieure	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Poignée de porte extérieure																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

## Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.8 Mm  
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.8 Mm  
PneuARD Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm  
PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.8 Mm  
PneuAR -/- Galette 7.0 Mm