

### Détails véhicule

VIN	VF7SXYHYS JT709816	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FB-783-ST	Modèle	C3 V4 HDI 100 S&S BVM6 FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/11/2018	Année	2018	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	24 187 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Diesel	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	95
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/10/2019	Parc	LIMAY

### Equipements génériques

Éléments amovibles	Documents techniques
Roue de secours	
Plage arrière	
Clef Plip	
Double clefs	

### Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 5.0 mm		Michelin 205/55/16 V Eté 5.0 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 205/55/16 V Eté 6.6 mm		Michelin 205/55/16 V Eté 6.3 mm		

### Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	2		Elément Assise de siège tissu Position Avant Droit Dommages Tâché Intensité - Opération Nettoyage
3		Elément Planche de bord supérieure Position - Dommages Tâché Intensité - Opération Pour mémoire	4		Elément Enjoliveur 16' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation

5		Elément Enjoliveur 16' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	6		Elément Enjoliveur 16' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
7		Elément Enjoliveur 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	8		Elément Extension de pare-chocs Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
9		Elément Antibrouillard Position Avant Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	10		Elément Bas de Pare-choc Position Avant Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
11		Elément Extension de pare-chocs Position Avant Gauche Dommages Dérèglé Intensité - Opération Réglage	12		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
13		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	14		Elément Bas de Pare-choc Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire
15		Elément Support/Fixation de pare-chocs Position Arrière Dommages Cassé Intensité - Opération Réparation	16		Elément Extension d'aile Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire
17		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	18		Elément Revêtement de bas de caisse Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire

<b>19</b>  	Elément Hayon ou malle Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	<b>20</b>  	Elément Brin d'antenne Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Forfait échange
<b>21</b> 	Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture	<b>22</b> 	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

### Commentaires

PneuARD Michelin 205/55/16 V 6.3 Mm  
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm  
 PneuARG Michelin 205/55/16 V 6.6 Mm  
 PneuAVG Michelin 205/55/16 V 5.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 205/55/16 V 5.0 Mm