

Détails véhicule

VIN	VF7SXHMRP JT698940	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FB-581-MX	Modèle	C3 V4 PTECH 82 S&S BVM SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/10/2018	Année	2018	Couleur	Bleu Cobalt (nacré)
Odometre	19 068 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Stripe Grey -
Carburant	Essence	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	108
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/10/2019	Parc	LYON TEA		
 		 		 	
 					

Équipements génériques

--

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Boite à outils	✓
Cric	✓
Cache bagages	✓



Documents techniques







Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 5.2 mm		Michelin 205/55/16 V Eté 4.9 mm		Kleber 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Michelin 205/55/16 V Eté 6.6 mm		Michelin 205/55/16 V Eté 6.4 mm		

Dommages

1 	Elément	Porte	2 	Elément	Porte
	Position	Avant Gauche		Position	Arrière Gauche
	Dommages	Enfoncement		Dommages	Rayure
	Intensité	-		Intensité	-
	Opération	Smart Repair		Opération	Lustrage

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension de pare-chocs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension de pare-chocs	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Extension de pare-chocs																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait échange</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Forfait échange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Arrière	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Brin d'antenne																								
Position	-																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait échange																								
Elément	Assise de siège tissu																								
Position	Arrière																								
Dommages	Brûlé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Avant Gauche	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Assise de siège tissu																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Brûlé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/55/16 V 5.2 Mm
 PneuARD Michelin 205/55/16 V 6.4 Mm
 PneuARG Michelin 205/55/16 V 6.6 Mm
 PneuAR Kleber 185/65/15 T 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 205/55/16 V 4.9 Mm