



CITROEN Jumpy Combi Taille XL BlueHDi: EY-132-GR

N° Chassis:	VF7VABHXHJZ044283	Version:	
1ière MEC:	19/06/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	15959	Puissance KW:	
Type carrosserie:	MPV	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Clair
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	6		
Nbre sièges	9		
Nombre appuis-têtes	9		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Clim. manuelle		Radio	
Ordinateur de bord		Accoudoir central AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Equipements corrects ?		Porte latérale coulissante Droite	
Garnissage correspondant ?		Porte latérale coulissante Gauche	
Immatriculation correcte ?	OUI	Revêtements de sièges tissu/autres	
Immatriculation correcte ?	OUI	Phares	Phares Halogène
VIN correct ?	OUI		
VIN correct ?	OUI		

Degré d'usure

	215/65/16/106 T Acier			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 7,4 mm	AVD	Continental: 7,3 mm
	ARG	Continental: 8,2 mm	ARD	Continental: 8,1 mm

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Porte coulissante G, Mauvaise réparation, Peindre



Porte AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Aile AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Moulure porte ARG, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffé(s), E - Remplacer



Moulure porte AVG, Griffé(s), E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AV, Griffé(s), Lustrage



Porte coulissante D, Mauvaise réparation, Peindre



Aile ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Porte AVG, Mauvaise réparation, Peindre



Pare-chocs AV, Griffé(s), E - Remplacer



Aile AVG, Mauvaise réparation, Peindre

