

Détails véhicule

VIN	VF70BBHYB JE533311	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	EY-817-WX	Modèle	C4 CACTUS R BHDI 100 BVM FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	05/07/2018	Année	2018	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	25 982 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Diesel	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	99
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/10/2019	Parc	MARTIGUES - FILIPPI		
					
					

Équipements génériques



Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Outillage de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Crochet de remorquage	✓



Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques

Continental 205/55/16 V Été 5.5 mm		Continental 205/55/16 V Été 5.4 mm		-/- Galette 7.0 mm
Continental 205/55/16 V Été 5.4 mm		Continental 205/55/16 V Été 5.5 mm		

Dommages

1		Élément	Pavillon	2		Élément	Baguette d'aile
		Position	-			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair

3		Elément	Porte	4		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
	● ●	Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation
5		Elément	Feu clignotant latéral	6		Elément	Eléments adjacents
		Position	Droit			Position	-
	● ●	Dommages	Rayure			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Peinture
7		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Intensité	-				
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuAVG Continental 205/55/16 V 5.5 Mm
 PneuAVD Continental 205/55/16 V 5.4 Mm
 PneuARG Continental 205/55/16 V 5.4 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuARD Continental 205/55/16 V 5.5 Mm