



## PEUGEOT 3008 Active Business 1 6L Blue: ED-549-WZ

N° Chassis:	<b>VF30UBHZTGS178664</b>	Version:	<b>BUS</b>
1ière MEC:	<b>24/08/2016</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>69669</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>SUV</b>	Couleur carrosserie	<b>Gris Foncé</b>
Boîte:	<b>Automatique</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Entretien	<b>PAS OK</b>		
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

### Options

Radio CD		Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Stockage GPS		Radar parking AR	
Stockage GPS		HD Revêtements de sièges tissu/autres	
Clim. automatique		Phares	<b>Phares Halogène</b>
Ordinateur de bord			
Régulateur de vitesse			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			

### Degré d'usure

<b>215/60/16/95 H Métal léger</b>				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 6,2 mm	AVD	Continental: 6,5 mm
	ARG	Continental: 6,8 mm	ARD	Continental: 6,6 mm

### Matériel de secours

Roue de secours	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
Entretien, Manque, Effectuer			



Aile ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Intérieur, Sale, Nettoyer



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Porte ARD, Griffe(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AR, Dégâts chimiques, Lustrage



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre, Griffe(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), E - Remplacer



Tableau de bord, Griffe(s), E - Remplacer



Jante alu AVG, Griffe(s), Acceptable



