

Détails véhicule

VIN	VF3PSCFB JR245565	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-812-CF	Modèle	108 5P STY VTI 72 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/05/2019	Année	2019	Couleur	GRIS CARLINITÉ MÉTAL
Odometre	8 924 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ABFW
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/09/2019	Parc	VITROLLES
			
			
			

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques
Roue de secours	✓	Porte documents
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation
Sur tapis ARD	✓	Carnet de garantie
Sur tapis ARG	✓	Clef Plip
Sur tapis AVD	✓	Double clefs
Sur tapis AVG	✓	

Pneumatiques

Continental 165/60/15 H Eté 5.1 mm		Continental 165/60/15 H Eté 4.8 mm		-/- Galette 7.0 mm
Continental 165/60/15 H Eté 7.0 mm		Continental 165/60/15 H Eté 6.8 mm		

Dommages

1	 NO IMAGE AVAILABLE	2		Elément Coquille de rétroviseur Position Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
----------	--	----------	--	---

DEKRA Automotive Solutions

3 	Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Eclat Intensité - Opération Smart Repair	4  	Elément Enjoliveur 15' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Echange
5  	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	6 	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

Commentaires

PneuAVD Continental 165/60/15 H 4.8 Mm
 PneuARD Continental 165/60/15 H 6.8 Mm
 PneuARG Continental 165/60/15 H 7.0 Mm
 PneuAVG Continental 165/60/15 H 5.1 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm