










**Détails véhicule**

VIN	VF3MICYHZJ KS069864	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD-513-QK	Modèle	3008 V2 ACT BHD1 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	05/02/2019	Année	2019	Couleur	BLEU BIRMAN MET.VERN
Odometre	27 063 km	Cylindrée	-	Capitonnage	47FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	106
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	27/09/2019	Parc	RENNES		
					
					

**Equipements génériques**

Climatisation auto.	✔
---------------------	---

**Eléments amovibles**

Roue de secours	✔
Kit roue secours Complet	✔
Compresseur kit secours	✔
Plage arrière	✔


**Documents techniques**


Manuel d'utilisation	✔
Carnet de garantie	✔
Carnets de bord	✔

**Pneumatiques**

Michelin 215/65/17 V Eté 4.4 mm		Michelin 215/65/17 V Eté 5.0 mm	
Michelin 215/65/17 V Eté 5.8 mm			

**Dommages**

<b>1</b>	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Pare-choc complet	<b>2</b>	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Aile
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Eclat			Dommages	Eclat
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair
<b>3</b>		Elément	Porte	<b>4</b>	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Porte
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Lustrage

5		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Intensité	-
		Opération	Peinture

### Commentaires

PneuARG Michelin 215/65/17 V 5.8 Mm  
PneuAVD Michelin 215/65/17 V 5.0 Mm  
PneuAVG Michelin 215/65/17 V 4.4 Mm