

Détails véhicule

VIN	VF3LPHNPP JS127351	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-035-AA	Modèle	308R V2 ACT PTECH 110CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/03/2018	Année	2018	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	21 185 km	Cylindrée	-	Capitonnage	67FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	113
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/09/2019	Parc	BASTIA Filcar		
					
					
					

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnet de garantie	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
		Carte mémoire	✓
		Clef Plip	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 3.8 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 3.8 mm		-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Eté 5.3 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 5.3 mm		

Dommages

1  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	2  Pneu Avant Droit Usé Echange
3  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	4  Jante alu 16' Avant Gauche Rayure - Forfait réparation
5  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Pavillon Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	6  Pare-choc complet Arrière Enfoncement - Réparation
7  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	8  Jante alu 16' Avant Droit Rayure - Forfait réparation
9  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	10  Prise en charge - - - Peinture

Commentaires

PneuARD Goodyear 205/55/16 V 5.3 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 3.8 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 3.8 Mm
 PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.3 Mm
 Process kilométrage modifié