

Détails véhicule

VIN	VF3LBYP KS055620	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD-349-DJ	Modèle	308R V2 ACT BHDI 100 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	16/01/2019	Année	2019	Couleur	EEG BLEU MAGNETIC M
Odometre	20 355 km	Cylindrée	-	Capitonnage	67FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	97
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/12/2019	Parc	LIMAY				
							
							

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours		Double clefs	
-----------------	---	--------------	---

Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 5.3 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 4.9 mm		-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Eté 5.7 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 5.6 mm		

Dommages

1		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	2		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
3		Elément Jante au 16' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	4		Elément Aile Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair

5 	Elément Coquille de rétroviseur Position Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire	6 	Elément Tapis Position Avant Gauche Dommages Brûlé Intensité - Opération Pour mémoire
7 	Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	8 	Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
9 	Elément Jante alu 16' Position Arrière Droit Dommages Eclat Intensité - Opération Pour mémoire	10 	Elément Bas de caisse Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
11 	Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	12 	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
13 	Elément Jante alu 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Pour mémoire	14 	Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Coupé Intensité - Opération Echange
15 	Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture	16 	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

Commentaires

PneuARD Goodyear 205/55/16 V 5.6 Mm
 PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.7 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 5.3 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 4.9 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm