



## CITROEN Citroën C3 C3 HDi 70 BVM Confo: DR-841-PF

N° Chassis:	<b>VF7SC8HR4FW576161</b>	Version:	
1ière MEC:	<b>19/05/2015</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>39717</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Berline</b>	Couleur carrosserie	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 5 VIT</b>	Nature de peinture	<b>Opaque</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Gris Foncé</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>GRIS</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

## Options

Radio CD	Cache bagages	
Clim. manuelle	Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord	Phares	<b>Phares Halogène</b>
Régulateur de vitesse		
Equipements corrects ?		
Garnissage correspondant ?		
Immatriculation correcte ?		
VIN correct ?		

## Degré d'usure

185/65/15/88 H Acier				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 4,3 mm	AVD	Michelin: 4,1 mm
	ARG	Michelin: 5,7 mm	ARD	Michelin: 5,2 mm

## Matériel de secours

Kit réparation	<b>Oui</b>	Compresseur	<b>Oui</b>
Radio, Cassé, E - Remplacer			



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Voyant défaut, Allumé, Contrôler



Tapis de sol AVG. Trou. E - Remplacer



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

