

Immatriculation	<b>FC045PH</b>	Kilométrage	<b>34691</b>
N° de châssis	<b>VF1R8700X62124247</b>	1ère immatriculation	<b>18/12/2018</b>
Marque	<b>RENAULT Captur</b>	Nb de places	
Modèle	<b>CAPTUR TCE90 INTENS</b>	Couleur	<b>Gris</b>
Genre	<b>VP</b>	Type de peinture	<b>Métallisée</b>
Energie	<b>Super</b>	Propriétaire	
Carrosserie	<b>SUV</b>	Parc	<b>Fos-sur-Mer</b>
		Date de relevé	<b>29/01/2020</b>

Pneu AVG  
**205/55 R17**  
**Usure (prof.restante) : 4.8**

Pneu AVD  
**205/55 R17**  
**Usure (prof.restante) : 5.0**











Pneu ARG  
**205/55 R17**  
**Usure (prof.restante) : 6.6**

Pneu ARD  
**205/55 R17**  
**Usure (prof.restante) : 6.4**

Pneu SEC  
**205/55 R17**  
**Usure (prof.restante) : 7.0**



Carnet d'entretien	<b>×</b>	Kit anticrevaison	<b>×</b>	Type de peinture	<b>Métallisée</b>
Nb de portes	<b>5</b>	Double de clé	<b>×</b>	Genre	<b>VP</b>
Carnet bord présent		Moteur fonctionnant		Véhicule roulant	
Batterie fonctionnelle				Jauge Carburant	<b>0%</b>

-  - Vitres électriques AV : OUI
-  - Vitres électriques AR : OUI
-  - Bluetooth : OUI
-  - Barres de toit : NON
-  - Accoudoir central AV : NON
-  - Accoudoir central AR : NON
-  - Climatisation automatique : OUI
-  - Climatisation manuelle : NON
-  - Jantes alliage : OUI
-  - GPS disque dur écran couleur : OUI

---

<b>Localisation</b>	<b>Nature</b>	<b>Méthode de réparation</b>
Prise en charge peinture	Rayure superficielle	Peinture
PARE-CHOC AV	Rayure moyenne	Peinture
		
PORTE ARD	Enfoncement léger	Smart repair

---