

Immatriculation	FB134LC	Kilométrage	36844
N° de châssis	VF1R9800061751385	1ère immatriculation	30/10/2018
Marque	RENAULT Clio	Nb de places	
Modèle	CLIO4 5P 0.9TCE90 INT ENR	Couleur	Gris
Genre	VP	Type de peinture	Métallisée
Energie	Super	Propriétaire	
Carrosserie	Berline 5P	Parc	Mitry
		Date de relevé	04/02/2020

Pneu AVG
195/55 R16
Usure (prof.restante) : 4.0

Pneu AVD
195/55 R16
Usure (prof.restante) : 4.0

Pneu ARG
195/55 R16
Usure (prof.restante) : 5.0






Pneu ARD
195/55 R16
Usure (prof.restante) : 5.0

Pneu SEC
185/65 R15
Usure (prof.restante) : 9.0



Carnet d'entretien	✓	Kit anticrevaison	✗	Type de peinture	Métallisée
Nb de portes	5	Double de clé	✗	Genre	VP
Carnet bord présent		Moteur fonctionnant		Véhicule roulant	
Batterie fonctionnelle				Jauge Carburant	25%

- ✓ - Vitres électriques AV : OUI
- ✓ - Vitres électriques AR : OUI
- ✓ - Bluetooth : OUI
- ✓ - Barres de toit : NON
- ✓ - Accoudoir central AV : NON
- ✓ - Accoudoir central AR : NON
- ✓ - Climatisation automatique : OUI
- ✓ - Climatisation manuelle : NON
- ✓ - Jantes alliage : OUI
- ✓ - GPS disque dur écran couleur : OUI

Localisation	Nature	Méthode de réparation
Prise en charge peinture	Rayure superficielle	Peinture
PARE-CHOC AV	Rayure moyenne	Peinture
		
D	Enfoncement léger	Smart repair
ENJOLIVEUR	Rayure moyenne	Peinture
		
JANTE ALU	Rayure moyenne	Peinture
		
PARE-CHOC AR	Rayure moyenne	Peinture
		
SPOILER	Rayure moyenne	Peinture
		
AILE ARD	Enfoncement moyen	Peinture + Réparation



JANTE ALU

Rayure moyenne

Peinture



PORTE ARD

Rayure moyenne

Peinture

