

Détails véhicule

VIN	VR3FHEHZR KY092151	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-750-RJ	Modèle	508 V2 GT LINE BHDI 180 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/06/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	4 519 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	10/09/2019	Parc	LYON TEA		
					
					

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Outilage de bord	✓	Carnet de garantie	✓
Cric	✓	Carnets de bord	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✓
Sur tapis AR	✓	Clef	✓
Sur tapis ARD	✓	Clef Plip	✓
Sur tapis ARG	✓	CD ROM Navigation National	✓
Sur tapis AVD	✓	CD ROM Navigation international	✓
Sur tapis AVG	✓		

Pneumatiques

Michelin 235/45/18 Y Eté 6.0 mm		Michelin 235/45/18 Y Eté 6.0 mm	
Michelin 235/45/18 Y Eté 7.0 mm		Michelin 235/45/18 Y Eté 7.0 mm	

Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Gauche Enfoncement - Smart Repair	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Enfoncement - Réparation

DEKRA Automotive Solutions

3  	Elément Hayon ou malle Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	4 	Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture
5 	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture		

Commentaires

PneuAVD Michelin 235/45/18 Y 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 235/45/18 Y 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/45/18 Y 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 235/45/18 Y 7.0 Mm