



PEUGEOT SUV 2008 Allure Business 1 6L: EM-272-MT

N° Chassis:	VF3CUBHYKHY081912	Version:	
1ière MEC:	17/05/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	56322	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	2		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

GPS	Radio
Stockage GPS	Revêtements de sièges cuir
Stockage GPS	HD Cache bagages
Clim. automatique	Radar parking AR
Ordinateur de bord	Galerie de toit
Régulateur de vitesse	Revêtements de sièges tissu/autres
Volant multifonctions	Phares
Volant cuir	Phares Halogène
Véhicule Grêlé ?	
Equipements corrects ?	
Plaque info présente	
Garnissage correspondant ?	
Immatriculation correcte ?	
VIN correct ?	

Degré d'usure

205/55/16/91 V Métal léger				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 6,2 mm	AVD	Michelin: 6,2 mm
	ARG	Michelin: 5,2 mm	ARD	Michelin: 5,2 mm

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
----------------	------------	-------------	------------

Appui-tête AR M, Manque, E - Remplacer



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alu AVG bitone/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Moteur, Ne fonctionne pas (bien), Contrôler



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Répétiteur rétroviseur G, Cassé, E - Remplacer



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Garniture porte ARG, Griffes(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Appui-tête AR M, Manque, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Jt ext lèche-vitre ARG, Cassé, E - Remplacer



Pavillon (Break), Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Appui-tête AR M, Manque, E - Remplacer



Poignée ext porte AVD, Griffe(s), Acceptable



Porte ARD, Bosse(s), Acceptable



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure porte AVG, Dégrafé, Dépose/Répose



Spoiler AV, Griffe(s), Acceptable



Compresseur, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Capot, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Ciel de toit, Dégrafé, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Bas de caisse int ARG, Griffe(s), Acceptable



Pneu AVG, Déchirure, E - Remplacer

