



PEUGEOT 308 Active Business 1 6L BlueHD: ED-806-FY

N° Chassis:	VF3LBBHYBGS119946	Version:	
1ière MEC:	21/06/2016	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	90389	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	PAS OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	4		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

GPS		Radio	
Stockage GPS		Accoudoir central AV	
Stockage GPS	HD	Cache bagages	
Clim. automatique		Radar parking AR	
Ordinateur de bord		Revêtements de sièges tissu/autres	
Régulateur de vitesse		Phares	Phares Halogène
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?	OUI		
Equipements corrects ?			
Traces de réparations détectées suite à un ancien sinistre ?	NON		
Garnissage correspondant ?	OUI		
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?	ED-806-FY		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
VIN correct ?	VF3LBBHYBGS119946		

Degré d'usure

	205/55/16/91 V Métal léger			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 3,4 mm	AVD	Michelin: 3,1 mm
	ARG	Michelin: 4,5 mm	ARD	Michelin: 4,5 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Jante alu AVD, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)





Coffre, Griffe(s), Acceptable



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alu ARG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Acceptable



Intérieur, Tache, Nettoyer



Appui-tête ARG, Manque, E - Remplacer



Aile ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer

