



CITROEN C3 BlueHDi 75 S&S BVM 83g Live: ET-128-VN

N° Chassis:	<b>VF7SXBHW6HT666135</b>	Version:	
1ière MEC:	<b>2/02/2018</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>50659</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Berline</b>	Couleur carrosserie	<b>Gris</b>
Boîte:	<b>MAN 5 VIT</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Gris Foncé</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Entretien	<b>PAS OK</b>		
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

### Options

Clim. manuelle	Radio
Ordinateur de bord	Cache bagages
Régulateur de vitesse	Revêtements de sièges tissu/autres
Equipements corrects ?	Phares
Garnissage correspondant ?	<b>Phares Halogène</b>
Immatriculation correcte ?	
Immatriculation correcte ?	
VIN correct ?	<b>ET-128-VN</b>
VIN correct ?	<b>VF7SXBHW6HT666135</b>

### Degré d'usure

	<b>185/65/15/88 H Acier</b>		
Pneus d'été:	AVG	<b>Bridgestone: 5 mm</b>	AVD <b>Bridgestone: 5,1 mm</b>
	ARG	<b>Michelin: 5,7 mm</b>	ARD <b>Michelin: 6 mm</b>

### Matériel de secours

Galette	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
---------	------------	------	------------

Enjoliveur de roue AVD, Cassé, E - Remplacer



Entretien, Manque, Effectuer



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffes, LI - Réparer et peindre (complet)

