



## CITROEN Berlingo Taille M BlueHDi 100: EC-272-NL

N° Chassis:	<b>VF77BBHY6GJ592693</b>	Version:	
1ière MEC:	<b>27/05/2016</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>87863</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Camionette</b>	Couleur carrosserie	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 5 VIT</b>	Nature de peinture	<b>Opaque</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Gris</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>Gris</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>3</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>3</b>		
Catégorie	<b>Vehicule utilitaire</b>		

## Options

GPS		Radio	
Stockage GPS		HD Radar parking AR	
Stockage GPS		Porte latérale coulissante Droite	
Clim. manuelle		Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord		Phares	<b>Phares Halogène</b>
Régulateur de vitesse			
Equipements corrects ?			
Equipements corrects ?	<b>OK</b>		
Plaque info présente			
Garnissage correspondant ?			
Garnissage correspondant ?	<b>OK</b>		
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	<b>OK</b>		
VIN correct ?	<b>VF77BBHY6GJ592693</b>		
VIN correct ?			

## Degré d'usure

	<b>195/65/15/95 H Acier</b>			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 3,7 mm	AVD	Michelin: 3,2 mm
	ARG	Michelin: 3,4 mm	ARD	Michelin: 4 mm

## Matériel de secours

Roue de secours	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
-----------------	------------	------	------------

Grille de pare-chocs AV M, Cassé, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVD, Trou, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AVD, Cassé, E - Remplacer



Eclaire plaque G, Cassé, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffé(s), Acceptable



Voyant défaut, Allumé, Contrôler



Revêtement assise siège AVD, Dégâts chimiques, E - Remplacer



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Calandre, Dégrafé, Dépose/Répose



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer

