



CITROEN Jumper Tôlé 35 L3H2 HDi 110 BV: DV-477-XC

N° Chassis:	VF7YCSMFC12919245	Version:	
1ière MEC:	21/09/2015	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	111465	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Radio CD	Porte latérale coulissante Droite
Clim. manuelle	Revêtements de sièges tissu/autres
Ordinateur de bord	Phares
Régulateur de vitesse	Phares Halogène
Volant multifonctions	
Equipements corrects ?	
Garnissage correspondant ?	
Immatriculation correcte ?	DV-477-XC
Immatriculation correcte ?	
VIN correct ?	
VIN correct ?	VF7YCSMFC12919245

Degré d'usure

	215/70/15/109 S Acier			
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 4,2 mm	AVD	Goodyear: 4,4 mm
	ARG	Bridgestone: 5 mm	ARD	Bridgestone: 4,7 mm

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Base rétroviseur ext G, Cassé, E - Remplacer			



Panneau ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Enjoliveur de roue ARD, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AR, Cassé, E - Remplacer



Répétiteur rétroviseur G, Cassé, E - Remplacer



Panneau ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Obturbateur /Cache, Manque, E - Remplacer



Porte de malle AR D, Griffe(s), Peindre



Bas de caisse int. AVG, Griffe(s), Peindre



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer



Intérieur, Sale, Nettoyage chimique





Clef de contact TC, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Panneau ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

