



## CITROEN Nouvelle C3 BlueHdi 100 S&S BV: EH-236-GY

N° Chassis:	<b>VF75XBHY6GT551606</b>	Version:	
1ière MEC:	<b>12/12/2016</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>14397</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Berline</b>	Couleur carrosserie	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 5 VIT</b>	Couleur carrosserie	<b>BLANC</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Nature de peinture	<b>Opaque</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur intérieur	<b>GRIS</b>
Entretien	<b>PAS OK</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

### Options

GPS		Radio	
Stockage GPS	<b>HD</b>	Cache bagages	
Stockage GPS		Radar parking AR	
Clim. automatique		Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord		Camera de recul	
Régulateur de vitesse		Phares	<b>Phares Halogène</b>
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	<b>EH-236-GY</b>		
VIN correct ?			
VIN correct ?	<b>VF75XBHY6GT551606</b>		

### Degré d'usure

205/55/16/91 V Acier				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 6 mm	AVD	Michelin: 5,7 mm
	ARG	Michelin: 6,2 mm	ARD	Michelin: 6 mm

### Matériel de secours

Galette	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
Intérieur, Tache, Nettoyer			



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Entretien, Manque, Effectuer



Enjoliveur de roue ARD, Griffe(s), Acceptable



Enjoliveur de roue AVG, Griffe(s), Acceptable



Enjoliveur de roue AVD, Griffe(s), Acceptable



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer



Grille de pare-chocs AV M, Dégrafé, Dépose/Répose



Aile AVG, Griffe(s), Lustrage



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AV, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), Lustrage



Aile ARG, Griffe(s), Peindre

