



## CITROEN Nv C4 Picasso BlueHDi 120 S&S: EJ-126-WZ

N° Chassis:	<b>VF73DBHZMHJ551617</b>	Version:	
1ière MEC:	<b>7/02/2017</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>118157</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>MPV</b>	Couleur carrosserie	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 6 VIT</b>	Nature de peinture	<b>Opaque</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>GRIS</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

### Options

GPS		Radio	
Stockage GPS	<b>HD</b>	Accoudoir central AV	
Stockage GPS		Cache bagages	
Clim. automatique		Radar parking AR	
Ordinateur de bord		Revêtements de sièges tissu/autres	
Régulateur de vitesse		Phares	<b>Phares Halogène</b>
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			

### Degré d'usure

	<b>205/60/16/92 H Métal léger</b>			
Pneus d'été:	AVG	<b>Michelin: 2,8 mm</b>	AVD	<b>Michelin: 2,2 mm</b>
	ARG	<b>Michelin: 3,5 mm</b>	ARD	<b>Michelin: 3,4 mm</b>

### Matériel de secours

Galette	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
Pare-chocs AV, Griffes(s), Peindre			



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Bosse(s), Acceptable



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer

