

















Détails véhicule

VIN	VF70PHNZB JE517173	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-605-JC	Modèle	C4 CACTUS R PTECH 110 S&S BVM FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/04/2018	Année	2018	Couleur	Deep Purple (nacré)
Odometre	20 515 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	1
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/10/2019	Parc	FIGARI FILCAR		
					
					
					

Equipements génériques

--



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Plage arrière	✓



Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 4.1 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 3.4 mm	
Goodyear 205/55/16 V Eté 5.6 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 5.3 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Pneu
		Position	-			Position	Avant Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc non peint</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc non peint	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc non peint																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.6 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 3.4 Mm
 PneuARD Goodyear 205/55/16 V 5.3 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 4.1 Mm
 Process kilométrage modifié