

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule					
VIN	VF3PAHMTC HR318006	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-786-AA	Modèle	108 5P STY PTECH 82 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/03/2018	Année	2018	Couleur	NOIR CALDERA MÉTALLI
Odometre	22 302 km	Cylindrée	-	Capitonnage	IJFW
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	99
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Equipements génériques


Eléments amovibles

Documents techniques

- Roue de secours
- Kit roue secours Complet
- Boite à outils
- Cric
- Plage arrière

Porte documents	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Carte mémoire	<input checked="" type="checkbox"/>
Clef Clip	<input checked="" type="checkbox"/>
Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques



Dommages

1  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Elément</td><td style="padding: 2px;">Double clefs</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Position</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dommages</td><td style="padding: 2px;">Manquant</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensité</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opération</td><td style="padding: 2px;">Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	2 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Elément</td><td style="padding: 2px;">Pneu</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Position</td><td style="padding: 2px;">Avant Gauche</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dommages</td><td style="padding: 2px;">Usé</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensité</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opération</td><td style="padding: 2px;">Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Double clefs																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Pour mémoire																						
Elément	Pneu																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Usé																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						

3  Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	4  Elément Brin d'antenne Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Forfait échange
5  Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	6  Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
7  Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	8  Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture
9  Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture	

Commentaires

PneuAVD Continental 165/60/15 H 2.7 Mm
 PneuAVG Continental 165/60/15 H 2.5 Mm
 PneuARG Continental 165/60/15 H 5.2 Mm
 PneuARD Continental 165/60/15 H 5.0 Mm
 Process kilométrage modifié