

**Détails véhicule**

VIN	VF3MCBHZW JS162886	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-054-YE	Modèle	3008 V2 GT LINE BHD1 120CH S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/04/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	33 271 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	108
Portes	5	Vitesses	4		


**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	04/10/2019	Parc	FIGARI FILCAR		
					
					
					

**Equipements génériques**
**Éléments amovibles**
**Documents techniques**



Double clefs


**Pneumatiques**

Michelin 225/55/18 V Été 3.8 mm		Michelin 225/55/18 V Été 3.3 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 225/55/18 V Été 5.6 mm		Michelin 225/55/18 V Été 5.2 mm		

**Dommages**

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Spoiler
		Position	-			Position	Avant
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Cassé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Echange
		Elément	Aile			Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc non peint</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc non peint	Position	Avant	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pare-choc non peint																								
Position	Avant																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Extension d'aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pneu																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuAR -/-/ Galette 7.0 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 3.3 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm  
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 3.8 Mm