



CITROEN Berlingo Taille M BlueHDi 75 B: ES-998-CC

N° Chassis:	VF77BBHW6HN545398	Version:	
1ière MEC:	20/11/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	85746	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	4		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Radio CD	Revêtements de sièges tissu/autres	
Clim. manuelle	Phares	Phares Halogène
Ordinateur de bord		
Régulateur de vitesse		
Equipements corrects ?		
Garnissage correspondant ?		
Immatriculation correcte ?		
VIN correct ?		

Degré d'usure

	195/70/15/104 R Acier			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 6,7 mm	AVD	Michelin: 6,5 mm
	ARG	Michelin: 7,4 mm	ARD	Michelin: 7,9 mm

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Obturateur /Cache, Manque, E - Remplacer



Soufflet levier de vitesse, Déchirure, E - Remplacer



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Ciel de toit, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Pavillon cabine, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage



Aile AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext G, Griffes(s), Peindre



Tapis de sol AVG, Déchirure, E - Remplacer

