

**Détails véhicule**


VIN	VF72RHNPJ K4235932	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD-342-TR	Modèle	C3 AIRCROSS PTECH 110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/02/2019	Année	2019	Couleur	INCONNUE
Odometre	24 560 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE FAMILIALE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	106
Portes	-	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	28/11/2019	Parc	NANTEUIL		
					
					

**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Double clefs


**Pneumatiques**

**Dommages**

<b>1</b>  NO IMAGE AVAILABLE	<b>Elément</b> Nettoyage extérieur <b>Position</b> - <b>Dommages</b> Non réalisé <b>Intensité</b> - <b>Opération</b> Forfait	<b>2</b>  NO IMAGE AVAILABLE	<b>Elément</b> Pare-choc complet <b>Position</b> Avant <b>Dommages</b> Rayure <b>Intensité</b> - <b>Opération</b> Pour mémoire
<b>3</b>  NO IMAGE AVAILABLE	<b>Elément</b> Jante alu 17' <b>Position</b> Avant Droit <b>Dommages</b> Rayure <b>Intensité</b> - <b>Opération</b> Pour mémoire	<b>4</b>  NO IMAGE AVAILABLE	<b>Elément</b> Porte <b>Position</b> Avant Droit <b>Dommages</b> Enfoncement <b>Intensité</b> - <b>Opération</b> Smart Repair

## DEKRA Automotive Solutions

**5**

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

**6**

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

**Commentaires**

PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 5.4 Mm  
PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 5.2 Mm  
PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm  
PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 5.0 Mm