

**Détails véhicule**

VIN	VF3LCYHZP KS179573	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-954-EY	Modèle	308 SW STYLE BLUEHDI 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/04/2019	Année	2019	Couleur	Bleu Encre
Odometre	24 286 km	Cylindrée	-	Capitonnage	67FM
Carburant	Diesel	Carrosserie	BREAK 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	92
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**


Date d'évaluation	06/01/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					

**Equipements génériques**
**Éléments amovibles**
**Documents techniques**

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Cache bagages	✓
Crochet de remorquage	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

**Pneumatiques**

Goodyear 205/55/16 V Eté 4.6 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 7.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 7.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Eté 5.5 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 5.0 mm		

**Dommages**

1		Elément	Bas de caisse	2		Elément	Aile
		Position	Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Bas de caisse																								
Position	Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Nettoyage intérieur																								
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 4.6 Mm  
 PneuAR Goodyear 205/55/16 V 7.0 Mm  
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 7.0 Mm  
 PneuARD Goodyear 205/55/16 V 5.0 Mm  
 PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.5 Mm