



## CITROEN C3 BlueHDi 75 BVM Confort - 1C: DX-700-LD

N° Chassis:	<b>VF75CBHW6FW651605</b>	Version:	
1ière MEC:	<b>19/11/2015</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>67290</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Berline</b>	Couleur carrosserie	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 5 VIT</b>	Nature de peinture	<b>Opaque</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Entretien	<b>OK</b>		
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>2</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>2</b>		
Catégorie	<b>Vehicule société</b>		

### Options

Radio CD	Cache bagages
Clim. manuelle	Revêtements de sièges tissu/autres
Ordinateur de bord	Phares
Régulateur de vitesse	<b>Phares Halogène</b>
Equipements corrects ?	
Garnissage correspondant ?	
Immatriculation correcte ?	
VIN correct ?	

### Degré d'usure

<b>185/65/15/88 T Acier</b>				
Pneus d'été:	AVG	<b>Other: 6,3 mm</b>	AVD	<b>Other: 6,4 mm</b>
	ARG	<b>Michelin: 5,3 mm</b>	ARD	<b>Michelin: 5 mm</b>

### Matériel de secours

Roue de secours	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
-----------------	------------	------	------------

Porte AVD, Griffes(s), Peindre



Pare-chocs AR, Mauvaise réparation, Peindre



Enjoliveur de roue AVD, Pas d'origine, E - Remplacer



Enjoliveur de roue AVG, Pas d'origine, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVG, Brûlé, E - Remplacer



Ciel de toit, Tache, Nettoyer



Boitier rétroviseur ext D, Mauvaise réparation, Peindre



Pare-chocs AV, Mauvaise réparation, Peindre



Coffre, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Enjoliveur de roue ARD, Pas d'origine, E - Remplacer



Capot, Griffe(s), Peindre



Porte ARD, Griffe(s), Peindre



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Enjoliveur de roue ARG, Pas d'origine, E - Remplacer



Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer

