

**Détails véhicule**

|                        |                    |              |                                       |                                     |                     |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN                    | VF3CUHNPN KY104632 | Marque       | PEUGEOT                               | Date d'entretien                    | -                   |
| Immatriculation        | FG-615-SD          | Modèle       | SUV 2008 ALLURE PURETECH 110 S&S EAT6 | Odomètre d'entretien                | -                   |
| Date d'immatriculation | 04/06/2019         | Année        | 2019                                  | Couleur                             | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre               | 25 966 km          | Cylindrée    | -                                     | Capitonnage                         | 9DFX                |
| Carburant              | Essence            | Carrosserie  | CROSS OVER 5 PORTES                   | Date du prochain Contrôle Technique | -                   |
| Sièges                 | -                  | Transmission | Manuelle                              | CO2                                 | 114                 |
| Portes                 | 5                  | Vitesses     | 4                                     |                                     |                     |

**Détails d'évaluation**

|  |            |  |       |   |  |
|--|------------|--|-------|---|--|
| Date d'évaluation  | 07/01/2020 | Parc   | LIMAY |   |  |
|   |            |   |       |  |   |
|   |            |   |       |   |  |
|  |            |  |       |   |  |
|  |            |  |       |   |  |





**Équipements génériques**
**Éléments amovibles**
**Documents techniques**


Double clefs


**Pneumatiques**

|                                 |   |                                 |  |                              |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| Goodyear 195/60/16 H Eté 5.1 mm |  | Goodyear 195/60/16 H Eté 3.7 mm |  | Barum 185/65/15 T Eté 7.0 mm |
| Goodyear 195/60/16 H Eté 6.2 mm |   | Goodyear 195/60/16 H Eté 5.4 mm |  |                              |

**Dommages**

|   |   |           |                 |   |  |           |                    |
|---|---|-----------|-----------------|---|--|-----------|--------------------|
| 1 |  | Elément   | Planche de bord | 2 |  | Elément   | Pavillon           |
|   |   | Position  | -               |   |  | Position  | -                  |
| 3 |  | Dommages  | Coupé           | 4 |  | Dommages  | Enfoncement        |
|   |   | Intensité | -               |   |  | Intensité | -                  |
|   |   | Opération | Pour mémoire    |   |  | Opération | Réparation         |
|   |   | Opération | Echange         |   |  | Opération | Forfait réparation |
|   |   | Elément   | Pneu            |   |  | Elément   | Jante spéciale 16" |
|   |   | Position  | Avant Droit     |   |  | Position  | Avant Droit        |
|   |   | Dommages  | Usé             |   |  | Dommages  | Rayure             |
|   |   | Intensité | -               |   |  | Intensité | -                  |

|   |   |           |                    |   |                    |           |                 |
|---|---|-----------|--------------------|---|--------------------|-----------|-----------------|
| 5 |  | Elément   | Jante spéciale 16" | 6 | NO IMAGE AVAILABLE | Elément   | Double clefs    |
|   |   | Position  | Arrière Droit      |   |                    | Position  | -               |
|   |   | Dommages  | Rayure             |   |                    | Dommages  | Manquant        |
|   |   | Intensité | -                  |   |                    | Intensité | -               |
|   |   | Opération | Smart Repair       |   |                    | Opération | Pour mémoire    |
| 7 | NO IMAGE AVAILABLE  | Elément   | Hayon ou malle     | 8 | NO IMAGE AVAILABLE | Elément   | Prise en charge |
|   |   | Position  | -                  |   |                    | Position  | -               |
|   |   | Dommages  | Enfoncement        |   |                    | Dommages  | -               |
|   |   | Intensité | -                  |   |                    | Intensité | -               |
|   |   | Opération | Pour mémoire       |   |                    | Opération | Peinture        |

### Commentaires

UNITE DE COMMANDE DE CLIM REMIS