

Détails véhicule

VIN	VF3MCHYZJ JS126872	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-796-PB	Modèle	3008 V2 GT LINE BHD1 130CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/04/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	20 616 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	106
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation








Date d'évaluation 06/09/2019 Parc AJACCIO Filcar

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Roue de secours <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Outillage de bord <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Cric <input checked="" type="checkbox"/>	Carnet de garantie <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
	Sur tapis ARD <input checked="" type="checkbox"/>	Clef Plip <input checked="" type="checkbox"/>
	Sur tapis ARG <input checked="" type="checkbox"/>	Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>
	Sur tapis AVD <input checked="" type="checkbox"/>	
	Sur tapis AVG <input checked="" type="checkbox"/>	
	Crochet de remorquage <input checked="" type="checkbox"/>	
	Sur tapis ARD <input checked="" type="checkbox"/>	
	Sur tapis ARG <input checked="" type="checkbox"/>	
	Sur tapis AVD <input checked="" type="checkbox"/>	
	Sur tapis AVG <input checked="" type="checkbox"/>	

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.3 mm
 Michelin 225/55/18 V Eté 4.1 mm
 Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm
 Michelin 225/55/18 V Eté 4.9 mm

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur d'antibrouillard</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur d'antibrouillard	Position	Avant Gauche	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Enjoliveur d'antibrouillard																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Bas de Pare-choc																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Sur tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Sur tapis	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Sur tapis																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Double clefs																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.3 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.1 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.9 Mm
 Process kilométrage modifié