









Détails véhicule

VIN	VF3MICYHZR KS212636	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-896-YG	Modèle	5008 V2 ALL BHD1 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/05/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	38 813 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	102
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/03/2020	Parc	VITROLLES		
					
					

Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Crochet de remorquage	✓



Documents techniques





Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm		-/- Galette 4.0 mm
Michelin 225/55/18 V Eté 5.9 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm		

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Porte
		Position	-			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Malfaçon
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Réparation

3		Elément	Aile	4		Elément	Porte
		Position	Arrière Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Malfaçon			Dommages	Malfaçon
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation
5		Elément	Tapis	6		Elément	Prise en charge
		Position	Arrière			Position	-
		Dommages	Tâché			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Nettoyage			Opération	Peinture

Commentaires

VTS!
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm
 PneuAR -/-/- Galette 4.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.9 Mm