

**Détails véhicule**

VIN	VF3CUHNSS KY084699	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-114-ZW	Modèle	2008R GT LINE PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/05/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	22 185 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A2FS
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	12/12/2019	Parc	LIMAY		

**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**


Roue de secours



Double clefs


**Pneumatiques**

Goodyear 205/50/17 V Eté 3.0 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 2.0 mm



-/- Galette 7.0 mm

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.6 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 6.6 mm

**Dommages**

<b>1</b>  	Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	<b>2</b>  	Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange
<b>3</b>  	Elément Grille de pare-chocs Position Avant Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	<b>4</b>  	Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair

<b>5</b> 	Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	<b>6</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
<b>7</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	<b>8</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	Elément Jante spéciale 17' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair
<b>9</b> 	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture		

### Commentaires

PneuAR -/- Galette 7.0 Mm  
 PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 2.0 Mm  
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 3.0 Mm  
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.6 Mm  
 PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.6 Mm