

Détails véhicule

VIN	VF72RHNPJ K4312978	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-386-DJ	Modèle	C3 AIRCROSS PTECH 110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	02/04/2019	Année	2019	Couleur	COSMIC SILVER
Odometre	18 385 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE FAMILIALE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	106
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/12/2019	Parc	LIMAY	

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques


Roue de secours



Double clefs


Pneumatiques


Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.2 mm



Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.5 mm



Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm



Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm

Dommages
1

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

2


Elément

Jante spéciale 17'

Position

Arrière Gauche

Dommages

Rayure

Intensité

-

Opération

Smart Repair

3

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

4


Elément

Porte

Position

Avant Droit

Dommages

Enfoncement

Intensité

-

Opération

Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5  ● ●	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	6  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Kit réparation phare Position Avant Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
7  ● ●	Elément Spoiler Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Peinture	8  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 5.5 Mm
 PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 5.2 Mm
 PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm