DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Devis de remise en état

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3CUYHXN KY186956	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FM-926-BF	Modèle	SUV 2008 CROSSWAY BLUEHDI 120 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/12/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	1 934 km	Cylindrée	-	Capitonnage	61FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	102
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/03/2020	Parc	LYON TEA



Equipements génériques

Eléments amovibles

Roue de secours	✔
Kit roue secours Complet	✔
Outillage de bord	✔
Cric	✔
Plage arrière	✔
Sur tapis AR	✔
Sur tapis ARD	✔
Sur tapis ARG	✔
Sur tapis AVD	✔
Sur tapis AVG	✔

Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnet de garantie	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✔
Clef	✔
Clef Plip	✔
CD ROM Navigation National	✔
CD ROM Navigation international	✔

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 7.0 mm

Goodyear 205/50/17 V Eté 7.0 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 7.0 mm

Goodyear 205/50/17 V Eté 7.0 mm

Dommages

1	NO IMAGE AVAILABLE	Elément: Pare-choc complet Position: Avant Dommages: Rayure Intensité: - Opération: Pour mémoire

Commentaires

PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm