

Détails véhicule

VIN	VF3PSCFBD JR242848	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-821-CF	Modèle	108 5P ACT VT1 72 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/05/2019	Année	2019	Couleur	GRIS GALLIUM MÉTALLI
Odometre	11 755 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ABFW
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/10/2019	Parc	AJACCIO Corse Auto Rent		
 		 		 	
					






Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours



Double clefs


Pneumatiques

Continental 165/65/14 T Eté 5.2 mm		Continental 165/65/14 T Eté 5.0 mm			-/- Galette 7.0 mm
Continental 165/65/14 T Eté 6.2 mm		Continental 165/65/14 T Eté 6.2 mm			

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Double clefs
		Position	Arrière			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Pour mémoire

Commentaires

PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVD Continental 165/65/14 T 5.0 Mm
 PneuAVG Continental 165/65/14 T 5.2 Mm
 PneuARG Continental 165/65/14 T 6.2 Mm
 PneuARD Continental 165/65/14 T 6.2 Mm