



PEUGEOT 308 Active Business 1,6L BlueH: EG-176-EZ

N° Chassis:	VF3LBBHYBGS252900	Version:	
1ière MEC:	24/10/2016	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	103610	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Stockage GPS	HD	Radar parking AR	
Stockage GPS		Revêtements de sièges tissu/autres	
Clim. automatique		Phares	Phares Halogène
Ordinateur de bord			
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Véhicule Grêlé ?			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			

Degré d'usure

205/55/16/91 V Métal léger				
Pneus d'été:	AVG	Uniroyal: 4,9 mm	AVD	Uniroyal: 4,6 mm
	ARG	Firestone: 4,8 mm	ARD	Firestone: 4 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Capot, Grêlé, LI - Réparer et peindre (complet)





Jante alu AVG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jante alu ARD, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jante alu ARG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Aile ARG, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-chocs AVD, Dégrafé, Dépose/Répose



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Montant de toit D, Grêlé, LI - Réparer et peindre (complet)





Pare-brise, Eclat(s), Réparation pare-brise




Bas de caisse ext G, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alu AVD, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Pavillon, Grêlé, LI - Réparer et peindre (complet)



Montant de toit G, Grêlé, LI - Réparer et peindre (complet)



Intérieur, Tache, Nettoyer



Bas de caisse ext D, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

